

Radan tiedot

Radan nimi Kaanaa Motocross rata	Sijainti Velaatta
Radan omistaja / käyttäjä Kaanaa Center / TamMC	Puhelinnumero / fax / e-mail 040 705 1499
Osoite Moottorikeskuksenhaara 1005, 34270 VELAATTA	

Tarkastusajankohta 12.07.2022	Tarkastaja Jussi Nikkilä
Kerhon edustajat Henry Ahola	

Radan materiaali Hiekka	Radan pituus 1790 m	Radan min. leveys 6 m	
Ratatuomareiden paikat / lukumäärä 20	Ratavarikko 300 m², maalisuoran vieressä, radan keskiosalla		
Lähtöpuomi / mekanismi / puomien lukumäärä 40 paikkainen, mekaaninen	Lähtösuoran pituus 80 m		
Lähdönodotusalue Lähtöpuomin takana, välittömässä läheisyydessä, 40 numeroitua paikkaa	Lämmittelyrata / -alue On, ns. pikkurata kilpailun aikana käytössä		
Ympäristöluvan voimassaolo Toistaiseksi voimassa oleva			
Varikkotilat m ² / materiaali 11000 m², asfaltti	Pukuhuoneetilat Ei	Suihkujen lukumäärä / kylmä, kuuma vesi Kilpailujen aikana suihkut	Painepesurin käyttö varikolla Pesupaikalla

Ratatarkastuksen tavoite

Ratatarkastuksen tavoitteena on tarkistaa motocross rata ja varmistaa että rata vastaa kulloinkin voimassa olevia Moottoriliiton motocross radoille annettuja määräyksiä. Ratatarkastus on voimassa kolme vuotta tarkastuksesta eteenpäin. Mikäli radalla tehdään muutoksia kolmen vuoden sisällä tarkastuksesta, tulee ratatarkastus suorittaa uudelleen ennen seuraavaa kilpailua.

Raporttia lukevien toivotaan huomioivan, että ratatarkastus on tehty tietyssä ajankohtana ja kaikki radat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Ratatarkastuksen tarkoituksena ei ole pakottaa rataa pysymään samanlaisena koko tarkastusvälin ajan, vaan suosituksenakin on kehittää ratoja parempaan ja turvallisempaan suuntaan myös tarkastusten välisenä aikana. Radan ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan kuka radan on milloinkin huoltanut. Näiden huoltohenkilöistä johtuvien pienten muutosten takia tarkastuksessa ei oteta tiukkaa kantaa esimerkiksi hyppyreiden muotoihin.

Kerhon tulee kiinnittää huomiota myös ratalinjan lähellä oleviin kiviin, kuoppiin ja ojiin. Kiinteiden esteiden kuten puiden etäisyys ratalinjasta on oltava vähintään kaksi (2.) metriä, aina tilan sallissa kannattaa pyrkiä neljän (4.) metrin turvaetäisyyteen. Kastelujärjestelmän, maassa makaavat, putket tulee olla peiteltynä tai tarpeeksi kaukana ratalinjasta.

Kerhon vastuulla on varmistaa, että rata on SML:n turvallisuusvaatimukset täyttävä, myös harjoitusikäisessä.

Checklist (merkitse kohta tarkastetuksi, kun se on varmasti tarkastettu)


- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Radan materiaali | <input checked="" type="checkbox"/> Radan pituus | <input checked="" type="checkbox"/> Radan min leveys | <input checked="" type="checkbox"/> Ratavarikko |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ratatuomareiden paikat / määrä | <input checked="" type="checkbox"/> Lähtöpuomi/paikat/mekanismi | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lähtösuoran pituus (M) | <input checked="" type="checkbox"/> Lähdönodotusalue | <input checked="" type="checkbox"/> Lämmittelyrata/testirata | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ympäristöluvan voimassaoloaika | <input checked="" type="checkbox"/> Varikkotilat m ² / materiaali | | <input checked="" type="checkbox"/> Pukuhuonetilat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Suihkut | <input checked="" type="checkbox"/> Painepesurinkäyttö varikolla | <input checked="" type="checkbox"/> Pesupaikka | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kylmä/kuumavesi (kyllä/Ei) | | | |

Yhteenveto havainnoista (kommentit huomioista sekä muutokset)

Takasuoralla puiden harvennus radan vasemmalta puolelta. Samoin ojan muokkaaminen/luiskaaminen tehtävä asianmukaisesti.

Ratakartta (ratakartta missä merkittynä hyppyrit, ratatuomaripisteet, ratavarikko jne.)

Ratatarkastusraportti



Ratatarkastusraportti



Muita huomioita ja havaintoja

Lajiryhmän puolesta raportin on laatinut

27.07.2022 Jussi Nikkilä